


経時変化に関する報告

千葉県沿岸建造物のH鋼（竣工 = 1980年）に塗布した40年後のガードペイントの塗膜分析及びH鋼界面のサビを分析した。建造時のH鋼は海塩粒子、水分を含む海岸大気に曝された現場施工の為、ガードペイント塗布前に於いて酸化が生じ、サビ層が発生した状態であったと推定される。研究室で得られた実験結果及び40年暴露塗膜の分析結果の刑事変化に關して報告をまとめました。

試験片製作は暴露実建造物の隣接した暴露試験場で、40日間大気に曝露したサビ層/塗膜断面及びH鋼から剥がした塗膜裏面に付着したサビに関するラマン分光分析結果をまとめた。試験片の40日置換後の表面 $\gamma\text{-FeOOH}$ (okis酸化鉄) であった。H鋼建造時にガードペイント塗布前の表面 $\gamma\text{-FeOOH}$ のサビ層が存在したと考えられる。表1か月後の断面サビ層に於いて $\gamma\text{-FeOOH}$ 微量が認められた。表3.11 (C) の3か月後には $\gamma\text{-FeOOH}$ は検出されませんでした。**40年経過したH鋼サビ層にFe3O4ではなく $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$ が検出された事は、この還元反応が制約される事となり腐食の継続的な進行は抑えられた事を示唆致します。**

試験片	TP 図	海岸大気暴露 板へサビ層付与)	ガードペイント塗布後養生及び養生後 海岸大気暴露経過時間			
			養生直後	1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月 40年
サビ付鋼板表面	NO	40日 (960 h)	14日960h	744 h	2208 h	4392h 350400 h
3・9	3.1	$\gamma\text{-FeOOH}$				
5	3.11(a)	$\gamma\text{-FeOOH} \cdot \gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$				
6	3.11(b)					
7	3.11(c)					
8						
試験片サビ層/塗膜断面	5	3.18	$\gamma\text{-FeOOH} \cdot \gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$			
	6	3.21			$\gamma\text{-FeOOH} \cdot \gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ (微量)	
H鋼から剥離した塗膜 内側に付着したサビ		3.24				$\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3 \cdot \gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$

ガードペイントの3種の防さび効果



今までにない考え方！
さびを封じ込めながら、安定したヘマタイトさびになる

ガードペイントのガス透過性による
脱水作用によりさびを安定化

ガードペイントには
黒鏽転換作用はない！
マグネタイト(Fe_3O_4)
【黒鏽】にならない。

脱水作用が起きるとマグネタイトに変化する。
しかし、残存塩分がある箇所は脱水できないと、赤さびのマグネタイトに進行する過程で、さびが増殖して防食層に影響する。

