

ガードペイント追跡調査

2016年11月4日

- 現場 : 東京都中央区東銀座
施工 : 1982年(外装 改修)
点検 : 2016年10月24日
経過年数 : 34年
仕様 : ガードペイント C1003 工法
1. ガードペイント 1000 0.25kg/m²
 2. ガードペイント 1000 0.25kg/m²
 3. ガードペイント 8500 0.1kg/m²



外装清掃者の跡などはよく見ると付いていますが、ウレタン系エポキシ系の様にチョーキング現象が起き難いことと、紫外線劣化が無い事で、塗膜の劣化を感じさせない。



拡大写真